



ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Паспорт доступности объекта социальной Инфраструктуры: МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» 188540, ЛО. г. Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 40.

г. Сосновый Бор 2017г.

					МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Лист
						1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Содержание:

№	Наименование
1.	ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»
2.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
3.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
4.	Заключение
5.	Анкета обследование ОСИ



ПАСПОРТ

**доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель» МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель».
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 40.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание – этажа, – кв.м.
 - часть здания на 1 этаже, 246,5 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), – кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987г. последнего капитального ремонта (не производился).
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта – не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам) Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель» МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель».
- 1.7. Юридический адрес организации: 188541, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Ул. Красных Формов, дом 14
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации) Отдел культуры.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 46
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: 8 (813) 696-28-57.

					МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества (по ОКВЭД).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Сфера культурных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объект.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети школьного и дошкольного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно «С»; Временно не доступен «К».
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: до 50 человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта 310-520 м;
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) Нет.
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) Отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) Есть.
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) Да.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У);
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К);
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С, К);
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С);
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К);
7	Система информации и связи	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (К, С)

	(на всех зонах)	
--	-----------------	--

<*> – указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ Временно недоступно/ доступен частично/ доступен условно

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
3	Вход (входы) в здание	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
6	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСР
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2025г.

в рамках исполнения утвержденного акта мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта (указывается наименование документа, программы, плана).



ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступен частично всем (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ (наименование сайта портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «12» апреля 2017 г.
2. Заключение от «12» апреля 2017 г.

					МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6



Акт
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта

на объекте социальной инфраструктуры: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель» МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель». (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 40. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Директор МАУК МКОУ «ГКЦ «Арт-Карусель» Ежова Галина Ивановна (указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Муниципальном автономном учреждении культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель» МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель». (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 40. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

					МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятий для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		К О С З У		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ– пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения). – Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством учреждения.	+ + + + +	I квартал 2017г – IV квартал 2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.

2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
3	Зона: входной узел							
3.1	Входной узел (главный входной узел)							
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200х200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+	2017-2019г.	СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Реконструкция существующего крыльца, главной входной группы, с учетом выполнения всех необходимых требований, для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН всех категорий. В том числе оборудовать пандусом До момента проведения реконструкции в рамках ТСР рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
3.1.3	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+	2017г.-2025г.	СП59.13330.2012 п. 5.1.6
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столбов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.2.3. п.4.1.10.
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Рекомендовано, по возможности выполнения текущего, не капитального ремонта учреждения, предусматривать интересы маломобильных групп населения.	+	+	+	+	+	2017г - 2030г.	СП59.13330.2012

6	Санитарно-гигиенические помещения							
6.1	Оборудовать, один из существующих санитарно-гигиенических узлов под нужды инвалидов и МГН, согласно требованиям полностью или частично (необходимо согласование) удовлетворяющим требованием доступности СП59.13330.2012	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.2012 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003.
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131.
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входа в кабинеты, сан. гигиенические помещения, места обслуживания.	+	+	+	+	+	2017г-2019г.	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.2.1.1. ГОСТ 51671-2000
7.5	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждение и способ предоставление услуги.	+	+	+	+	+	2017г-2019г	ГОСТ Р 52872-2012

7.6	Приобретение дополнительных адаптированных устройств (Визуальных, звуковых, тактильных и т.п), для облегчения получения услуги на объекте, инвалидам и маломобильным группам населения всех категорий.	+	+	+	+	+	2020г-2025г	
8	Все зоны и участки							
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+	2017г.	
8.2	Зона. Автостоянки							
8.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6х6.0 м.)	+	+	+	+	+	Сделать запрос в администрацию с просьбой обустройства парковочного места для МГН.	СП59.13330.20 12 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **К** —инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **О** —инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **С**— инвалиды, с нарушением зрения; **З**— инвалиды с нарушением слуха; **У**—инвалиды с нарушением интеллекта.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

Г.И. Ежова.

«4» июля 2017г.



**План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению
 доступности ОСИ МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»
 инвалидам и другим маломобильным группам населения.**

№ п/п	Зона (место) проведе- ния мероприятий	Наименование меропри- ятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финанси- рования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Разработать приказы и должностные инструк- ции, а также журналы проверки оборудования.	-	2017 г.



Доступная среда




Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж


Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

**Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»
188540, ЛО. г. Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 40.**


Объект: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель» МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель». 188540, ЛО. г. Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 40.
Дата обследования: 12 апреля 2017г.
Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У»
№ уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. – Илиади Д.Д.
Использованные технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка — 5м, измерительный уголок — 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

					МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

Фото	Не соответствие СП 59.13330.2012
	Входная группа №1 (Главный вход). 1. Отсутствует доступ для МГН категории «К». Рекомендовано предусмотреть бетонный пандус, либо другое механическое устройства, позволяющее осуществить доступ в учреждения для МГН категории «К» При монтаже пандуса необходимо предусмотреть поручни, согласно п.5.2.15. Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестницы, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. 2. Крыльцо находится в удовлетворительном состоянии. Дорога ведущая к входным группам разбита.
	3. Отсутствует предупредительное тактильное мощение, что не соответствует 4.1.12. Перед открытой лестницей за 0,8–0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3–0,5 м. 4. Отсутствует контрастность краевых ступеней лестничного марша. 5. Отсутствует поручень, не соответствует п. 5.1.2. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.
	6. Ширина в свету одной створки двери, составляет менее 0,90 м, на дверях отсутствует символ, указывающий их доступность для инвалидов, не соответствует п. 5.1.6. Высота существующего порога более 0,014 м. 7. Отсутствует контрастная маркировка краевых полотен дверей. Не соответствие п. 4.1. 10. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.



8. Перед дверью отсутствует предупредительное мощение опасного участка пути. **Не соответствие п. 4.1.10.** Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5–0,6 м.



9. При входе в учреждение отсутствует информационная тактильная мнемосхема (схема движения), **что не соответствует п. 7.1.8.** (Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. Альтернативным решением, рекомендовано в рамках ТСП предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.

Санитарно-гигиенические помещения (туалет).

10. Туалет частично соответствует требованиям СП 59.13330.2012 и является условно доступным для всех групп МГН кроме инвалидов категории «К». Согласно п. 5.3, в соответствии с технической возможностью, рекомендовано оборудовать как минимум один туалет в учреждении под нужды МГН, предусмотрев: ширину кабины не менее 1,65 м.; глубину кабины не менее 1,8 м.; пространство для кресла коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; ширину двери кабины не менее 0,9 м.; а так же опорные поручни и поручни около раковины высотой 0,7–0,85 м, систему тревожной сигнализации со шнурком, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Все СМР необходимо выполнить в соответствии СП 59.13330.2012. п. 5.3 и рис. Д10

Аудиовизуальные информационные системы.

11. На всем пути следования, а также в доступных зонах для МГН отсутствует идентификация символов доступности и информативности **что не соответствует п.5.5.** Согласно п.5.5.1, доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:

- парковочные места;
- зоны посадки пассажиров; входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; места в общих санузлах;
- гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными;

– лифты и другие подъемные устройства;
зоны безопасности; проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными.

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах:

- недоступные входы в здание;
- недоступные общественные уборные, душевые, ванны;
- выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.



12. Согласно информации, предоставленной «Яндекс». Остановочные пункты, располагаемые на дорогах. Проходящих через населенные пункты, размещены на расстоянии «нормальных/стесненных условий» (до 400/800 м.) — ближайшие остановки общественного транспорта «Мэрия» находятся в пределах 310–520 м. Согласно п. 7.2.2 ОДМ 218.2.007 — 2011. Остановочные пункты на территории поселений рекомендуется размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:

- Комфортных — не более 250 м;
- Нормальных — не более 400 м;
- Стесненных — не более 800 м.

13. На маршруте присутствует частично доступные условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения по участку от остановки общественного транспорта, к доступному входу в учреждение. Что не соответствует п. 4.13. Также отсутствует информационная поддержка на всех путях движения, доступных для МГН на все время суток.

14. Рядом с заведением отсутствует адаптированная автостоянка для инвалидов и МГН согласно требованиям, указанным в п. 4.2. В связи с чем рекомендовано, на официальном веб. ресурсе (сайте), разместить информацию об отсутствии автостоянки для инвалидов.

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

Достигаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичная доступность);
- Главный входной узел (условная доступность). Отсутствует доступ для инвалидов категории «К»;
- Пути движения внутри здания (частичная доступность). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудио-визуальные и тактильные опознавательные средства;
- Санитарно-гигиеническое помещение/туалет (не соответствует);
- Помещение специального назначения (условно доступны)
- Эвакуационные выходы (не соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31).



Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является частично доступным для МГН категории «О»; «Г»; «У», условно доступным для МГН категории «С», и не доступным для МГН категории «К». Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. Разработать и согласовать акт предоставления услуги на объекте с общественной организацией инвалидов. На официальном веб ресурсе отобразить информацию о доступности учреждения и отобразить подробную карту маршрута с доступным автотранспортом для маломобильных групп населения. Для инвалидов на кресла-коляске предусмотреть альтернативный доступ в учреждение.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДорСтройПроект» № уд. 7827 00038675

 Д.Д. Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»

 Т.Ш. Гиниятуллин
М.П.



* «ТСР» – техническое средство реабилитации; «ИПР» – индивидуальная программа реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» – инвалиды на кресло колясках; «С» – слепые и слабовидящие; «О» – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» – глухие и слабослышащие; «У» – умственно отсталые.

					МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18